



LISTA FUNDIMIG



www.premiumdistribuidora.com.br



Scia, Q 8 Conjunto N, 14 - s/n It 15 -
Guará, Brasília - DF, 71250-740



(61) 3060-0460



contato@premiumdistribuidora.com.br



CUBO DE RODA

| Interno | Nome | Cód. Original | Cód. Fábrica | Valor Final |
|---------|----------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 4052 | CUBO RODA TRUCK/CARRETA 10 FUROS | 5001005048009 | F8554 | R\$ 590,94 |
| 4051 | CUBO RODA TRUCK/CARRETA 10 FUROS | 301008678 | F8090 | R\$ 590,94 |
| 3967 | CUBO RODA TRUCK/CARRETA 10 FUROS | 3010012438 | F8516N | R\$ 512,92 |
| 3966 | CUBO RODA TRUCK/CARRETA 10 FUROS | 3010012438 | F8516 | R\$ 512,92 |



DISCO DE FREIO

| Interno | Nome | Cód. Original | Cód. Fábrica | Valor Final |
|---------|---|-------------------------------|--------------|-------------|
| 3964 | DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO 10 FUROS | 1402272 | F8780 | R\$ 829,96 |
| 3963 | DISCO FREIO SOLIDO DIANTEIRO 6 FUROS | 04210012;6704210112;67042103 | F8770 | R\$ 410,00 |
| 3962 | DISCO FREIO VENTILADO DIANTEIRO/TRASEIRO 10 FUROS | 112;9424211212;9424230012;942 | F8792V | R\$ 843,24 |



TAMBOR DE FREIO

| Interno | Nome | Cód. Original | Cód. Fábrica | Valor Final |
|---------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1461 | TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO | R607617;8C451126BB;30142301 | F8694 | R\$ 1.394,00 |
| 1460 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 3014230101;3523 | T043;TF129;F | R\$ 960,39 |
| 1462 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 6 FUROS | 2RO609617A;3691 | 200D;81500D | R\$ 550,49 |
| 1459 | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO CARRETA 5 E 6 FUROS | 3010.06853.0;3010.06855;3690 | 690;30100685 | R\$ 901,10 |
| 3959 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO 10 FUROS | 1414153 | F8670 | R\$ 1.221,71 |
| 3957 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO 10 FUROS | 360570 | F8578 | R\$ 1.137,05 |
| 1463 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO 10 FUROS | 3054210001;3834230201 | F8692D | R\$ 834,94 |
| 3956 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO 6 FUROS | 157676 | F8389 | R\$ 649,03 |
| 3938 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO 8 FUROS | BE1Y1125B | F8513 | R\$ 385,10 |
| 1458 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO 10 FUROS | HU1126BA;T14607617;2S0501615 | F8598 | R\$ 856,52 |
| 3960 | TAMBOR FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO 6 FUROS | D609617;TAP609617B;8C451126 | F8611 | R\$ 526,20 |
| 3961 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 01615;2Z0501615B;EC451126BA | F8654 | R\$ 1.241,63 |
| 3958 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 360573;1414435 | F8600 | R\$ 1.261,55 |
| 3954 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 3454230001 | F8375 | R\$ 776,85 |
| 3953 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 3834230201 | F8692T | R\$ 834,94 |
| 3934 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 503106016;93298172 | F8621 | R\$ 879,76 |
| 1464 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 10 FUROS | 2001208;5085030436;3010.01417 | F8468 | R\$ 859,84 |
| 3955 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 15 FUROS | 3054230701;3054230401 | F8581 | R\$ 1.122,11 |
| 3937 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 4 FUROS | BD5T1126A;BE1Y1126G | F8464 | R\$ 385,10 |
| 3936 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 6 FUROS | 70049003 | F8550 | R\$ 868,14 |
| 3935 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 6 FUROS | 5001005342000,00 | F87214 | R\$ 894,70 |
| 3952 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 8 FUROS | 24230401;3444237001;34442300 | F8329 | R\$ 639,07 |
| 3939 | TAMBOR FREIO TRASEIRO 8 FUROS | BE1Y1126G | F8514 | R\$ 385,10 |